

Istruzione d'avviamento dei tachimetri e dei vibrometri

1. Introduzione

Spettabile Clientela!


Vi ringraziamo per aver effettuato l'acquisto presso la TME! Tenendo cura dell'ambiente vi forniamo questa rapida istruzione d'uso. Prima di usare l'apparecchio vi preghiamo di leggere attentamente questa istruzione. Entrate sul sito: www.tme.eu/it

I disegni presenti nell'istruzione rapida sono delle illustrazioni generali e possono differire dal reale aspetto dell'elemento. Questo però non ne modifica le caratteristiche principali.

2. Indicazioni

L'apparecchio è indicato per il rilievo della quantità di giri/velocità rotativa e dell'accelerazione, dello spostamento o della velocità del corpo vibrante.

3. Impostazione per il lavoro e l'utilizzo



L - display LCD

T - interruttore selezione tipo di rilievo


A - accessori



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città
KRS (iscrizione al tribunale): 0000165815
Capitale aziendale: 3 300 000 PLN



L - display LCD

S - sensore di vibrazione

- Accendere l'alimentazione dell'apparecchio utilizzando il pulsante sul pannello.
- Premere l'apposito pulsante per selezionare la funzione richiesta.
- Effettuare il rilievo e osservare il valore del segnale d'ingresso
- Allo scopo di sostituire le batterie aprire il coperchio del portabatterie svitando le apposite viti o aprendo l'apposti autoscatto, sostituire le batterie, e richiudere il coperchio.

4. Precauzioni

- Non utilizzare l'apparecchio, se danneggiato. Prima di utilizzare l'apparecchio, controllare il coperchio. Controllare se non presenta spaccature o elementi rotti. Controllare attentamente gli isolamento intorno alle prese.
- Accertarsi, che il coperchio delle batterie sia chiuso e bloccato prima di incominciare il lavoro con l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio, se non funziona in modo corretto. La protezione può essere danneggiata. Se non si è sicuri che l'apparecchio funzioni in modo corretto, bisogna farlo pervenire al servizio d'assistenza.
- Sostituire le batterie con le nuove batterie o ricaricare le batterie ricaricabili, se sul display è visibile l'indicatore di batteria debole.
- Durante la manutenzione dell'apparecchio utilizzare solo i pezzi di ricambio indicati dal produttore.
- Non utilizzare l'apparecchio in zona con pericolo d'esplosioni, se non è a questo predisposto.
- Prestare attenzione durante i rilievi -pericolo di lesioni al corpo causata dagli elementi rotanti in movimento dei macchinari.
- Non indirizzare negli occhi e fare attenzione ai riflessi del raggio.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città
KRS (iscrizione al tribunale): 0000165815
Capitale aziendale: 3 300 000 PLN