

Mode d'emploi pour la mise en marche des lampes loupes de table


1. Préface

Cher client! Nous vous remercions de votre achat à TME! Dans le respect de l'environnement, nous vous transmettons un court manuel d'emploi. Avant de commencer le travail avec l'appareil, nous vous prions de le lire attentivement. Connectez vous sur: www.tme.eu Les illustrations dans ce manuel sont des illustrations de base et peuvent différer de l'élément réel. Mais les propriétés principales ne changent pas.

2. Destination

L'appareil destiné à des travaux de précision en atelier. Facilite l'opération sur des petits éléments.

3. Préparation au travail et l'utilisation



W - interrupteur d'alimentation

R - bras mobiles

P - molette de fixation

- Fixer l'attache de la lampe de façon stable à la table ou au bureau à l'aide de la molette de fixation.
- Régler la lampe selon les besoins à l'aide des bras mobiles.
- Connecter le cordon d'alimentation à la prise appropriée.
- Brancher l'alimentation de la lumière à l'aide du bouton.

4. Précautions

- Pour la protection de la santé, contre le risque des blessures corporelles, une électrocution, une incendie ou une explosion, il faut respecter des consignes de sécurité ci-dessous. Le non respect des consignes de sécurité constitue un danger pour la vie et la santé. Gardez ce mode d'emploi et des consignes de sécurité dans un endroit accessible, à proximité de l'appareil.
- Le cordon d'alimentation peut être connecté uniquement à des prises réseau prévues à cet effet ou à de rallonges avec mise à la terre.
- Avant de connecter la prise à la prise murale il faut s'assurer que l'interrupteur de l'appareil est en position d'arrêt.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

NIP (n° d'identification d'impôt): 729-010-89-84, REGON (n° d'immatriculation d'entreprise): 473171710

Tribunal de District de Łódź - Centre Ville N° KRS: 0000165815

Capital de la société: 3 300 000 PLN

- Il faut toujours débrancher le cordon d'alimentation avant d'échanger la source de la lumière, le fusible ou autres accessoires.
- Ne pas laisser endommager le cordon d'alimentation. Ne pas transporter l'appareil en le tenant par le cordon d'alimentation, ne pas débrancher l'appareil en tirant par le cordon. Echanger le cordon ensemble avec la prise (compatible avec l'original).
- Pendant le travail tenir l'appareil par des pièces isolées telles que la poignée ou l'attache prévu à cet effet et éviter le contact du corps avec des éléments conducteurs du courant et ceux avec mise à la terre (tuyaux, radiateurs, etc).
- Protéger l'appareil de la portée des enfants.
- Ne pas laisser l'appareil directement au soleil, sous la pluie, etc.
- Ne pas mettre l'appareil en marche directement après l'avoir transporté d'un endroit à basse température vers un autre, avec la température plus haute. La condensation de la vapeur peut endommager l'appareil.
- Utiliser l'appareil selon sa destination; l'utilisation incorrecte de l'appareil peut provoquer son endommagement, une électrocution, des blessures ou la mort.
- Des réparations devraient être effectuées par un service qualifié et avec l'utilisation des pièces détachées appropriées.
- Il est interdit d'apporter des modifications à la construction. Des modifications quelconques entraînent la perte de la garantie et peuvent en outre provoquer un fonctionnement incorrect de l'appareil ou causer un accident.
- Ne pas dépasser des paramètres de base du fonctionnement de l'appareil.
- Utiliser uniquement des sources de lumière recommandées par le fabricant.
- L'appareil électrique utilisé doit être stocké dans des endroits prévus à cet effet.
- Il faut suivre le mode d'emploi de l'appareil.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

NIP (n° d'identification d'impôt): 729-010-89-84, REGON (n° d'immatriculation d'entreprise): 473171710

Tribunal de District de Łódź - Centre Ville N° KRS: 0000165815

Capital de la société: 3 300 000 PLN

Electronic Components