

Mode d'emploi pour la mise en marche des tachymètres et des vibromètres


1. Préface

Cher client! Nous vous remercions de votre achat à TME! Dans le respect de l'environnement, nous vous transmettons un court manuel d'emploi. Avant de commencer le travail avec l'appareil, nous vous prions de le lire attentivement. Connectez vous sur: www.tme.eu Les illustrations dans ce manuel sont des illustrations de base et peuvent différer de l'élément réel. Mais les propriétés principales ne changent pas.

2. Destination

L'appareil destiné à mesurer le nombre de rotation/vitesse de rotation et d'accélération, de déplacement ou de vitesse du corps vibrant.

3. Préparation au travail et l'utilisation



L - écran LCD

T - commutateur de mode de prise de mesure

A - accessoires




Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

NIP (n° d'identification d'impôt): 729-010-89-84, REGON (n° d'immatriculation d'entreprise): 473171710

Tribunal de District de Łódź - Centre Ville N° KRS: 0000165815

Capital de la société: 3 300 000 PLN



L - écran LCD

S - capteur de vibrations

- Brancher l'alimentation à l'aide du bouton sur le panneau de l'appareil.
- Appuyez sur le bouton approprié afin de choisir la fonction souhaitée.
- Prenez des mesures et observez la valeur du signal d'entrée.
- Pour changer des piles, ouvrez le couvercle en enlevant les vis de fixation ou en desserrant le loquet, changez la pile, fermez le couvercle.

4. Précautions

- Ne pas utiliser l'appareil endommagé. Avant l'utilisation de l'appareil vérifiez son boîtier. Vérifiez s'il n'a pas de fissures ou de morceaux cassés. Vérifiez minutieusement l'isolation autour des sockets.
- Avant de commencer à utiliser l'appareil, assurez-vous que le couvercle de la pile est fermé et verrouillé.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement. La protection peut être endommagée. Si vous n'êtes pas sûr que l'appareil fonctionne correctement, faites-le réparer.
- Changez la pile pour une nouvelle ou chargez la batterie si l'indicateur de pile faible est affiché sur l'écran.
- Lors de la réparation de l'appareil, utilisez uniquement des pièces détachées spécifiées par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil dans l'environnement potentiellement explosif s'il n'est pas adapté à cet effet.
- Faites attention lors de la prise de mesures - risque de blessures corporelles par des éléments vibrants et mobiles des machines.
- Ne pas diriger la lumière vers les yeux et faire attention au faisceau réfléchi.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

NIP (n° d'identification d'impôt): 729-010-89-84, REGON (n° d'immatriculation d'entreprise): 473171710

Tribunal de District de Łódź - Centre Ville N° KRS: 0000165815

Capital de la société: 3 300 000 PLN

Electronic Components